

Vergleichsliste neue 4" Unterwassermotorpumpen 2008

Achtung: Die Serien CC1606 und CC2606 sind direkt mit den neuen Serien CC16XX-SF und CC22XX-SF vergleichbar. Die alte Serie CC3606 wird durch die neue Serie CC42XX-SF ersetzt. Die Serie CC4606 wird durch die neue Serie CC 85XX ersetzt. Diese ist direkt mit den bestehenden Pumpen der Reihe CC 4606 vergleichbar.

alte Type	Art.Nr.	neue Type	Art. Nr.
		CC 1606-SF+4T0372	81093100
CC 1606/B8+4T0552	81091283	CC 1609-SF+4T0372	81093101
CC 1606/B12+4T0552	81091284	CC 1614-SF+4T0552	81093102
CC 1606/B16+4T0752	81091285	CC 1619-SF+4T0752	81093103
CC 1606/B24+4T1102	81091286	CC 1627-SF+4T1102	81093104
CC 1606/B33+4T1502	81091287	CC 1637-SF+4T1502	81093105
		CC 1646-SF+4T2202	81093106
		CC 1655-SF+4T2202	81093107
		CC 2204-SF+4T0372	81093109
CC 2606/BC7+4T0552	81091288	CC 2207-SF+4T0372	81093110
CC 2606/BC11+4T0552	81091289	CC 2210-SF+4T0552	81093111
CC 2606/BC14+4T0752	81091290	CC 2214-SF+4T0752	81093112
		CC 2218-SF+4T1102	81093113
CC 2606/BC22+4T1102	81091291	CC 2222-SF+4T1102	81093114
CC 2606/BC27+4T1502	81091292	CC 2228-SF+4T1502	81093115
CC 2606/BC35+4T1502	81091293	CC 2235-SF+4T2202	81093116
CC 2606/BC42+4T2202	81091294	CC 2242-SF+4T2202	81093117
		CC 2250-SF+4T3002	81093118
		CC 2257-SF+4T3002	81093119
		CC 4205-SF+4T0372	81093132
CC 3606/D8+4T0552	81091295	CC 4207-SF+4T0552	81093133
CC 3606/D10+4T0752	81091296	CC 4210-SF+4T0752	81093134
CC 3606/D14+4T1102	81091297	CC 4215-SF+4T1102	81093135
CC 3606/D19+4T1502	81091298	CC 4221-SF+4T1502	81093136
CC 3606/D26+4T2202	81091299	CC 4231-SF+4T2202	81093137
CC 3606/D36+4T3002	81091300	CC 4242-SF+4T3002	81093138
CC 3606/D49+4T4002	81091301	CC 4255-SF+4T4002	81093139
CC 4606/F4+4T0752	81091302	CC 8504-PM+4T0752	81093150
CC 4606/F6+4T1502	81091303	CC 8506-PM+4T1102	81093151
CC 4606/F9+4T1502	81091304	CC 8508-PM+4T1502	81093152
CC 4606/F13+4T2202	81091305	CC 8512-PM+4T2202	81093153
CC 4606/F18+4T3002	81091306	CC 8517-PM+4T3002	81093154
		CC 8520-PM+4T4002	81093155
CC 4606/F25+4T4002	81091307	CC 8524-PM+4T4002	81093156
		CC 8530-PM+4T5502	81093157
		CC 8538-PM+4T7502	81093158

Ausgabe: Dezember 2008